

Exemple de compte rendu de maintenance curative

Édité le 18/07/2025
Rapport d'intervention n°D2503487946-1

Site : 557
Adresse postale : 33 Avenue du Général de Gaulle

Demande d'intervention

Contact appelant
Nom : MME ;
Fonction : Chef de Projet Bâtiments Direction des bâtiments
Mobile :
Mail :
Adresse :

Détail de la demande d'intervention D2503487946 :
Date de la demande : 15/07/2025 08h41
Titre : Chauffage : Défaillance
Message du client : intervention sur le système de rafraîchissement du CMS

Constats et interventions de nos techniciens

Date d'intervention : 16/07/2025 09h00
Nom du technicien :
Nature d'intervention : Correctif

Problème réglé :	Oui	Statut du service :	Service Rétabli
Motif de résolution :	Réglage effectué		

Message du technicien :
Visite pas de rafraîchissement dans le bâtiment.
Réglage en chaufferie.
Appoint d'eau.
Nettoyages filtres CTA.
Déplacement caisson aspiration salle de réunion/pause.
Nettoyages de tout les filtres.
3 filtres en media a remplacer devis en cours.
Nettoyage chaufferie.

E2S SAS au capital de 2 784 000 €
15 A Avenue Albert Einstein 69100 VILLEURBANNE
RCS: Lyon B 408 468 213 SIRET: 40846821300223
CODE APE: 4322B
TVA intracommunautaire: FR652409465213

Édité le 18/07/2025
Rapport d'intervention n°D2503487946-1

Photo



Photo



Photo



Photo



Page 2/5

Édité le 18/07/2025
Rapport d'intervention n°D2503487946-1

Photo



Photo



E2S SAS au capital de 2 784 000 €
15 A Avenue Albert Einstein 69100 VILLEURBANNE
RCS: Lyon B 408 468 213 SIRET: 40846821300223
CODE APE: 4322B
TVA intracommunautaire: FR652409465213

Page 3/5